

## SERVICE-INFORMATIONEN FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

|                           |              |                           |                          |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Fahrzeughersteller</b> | <b>Honda</b> | <b>Handelsbezeichnung</b> | <b>XL 650 V Transalp</b> |
| <b>Fahrzeugtyp</b>        | <b>RD11</b>  | <b>ABE Nr.</b>            | <b>e9*92/61*0017*00</b>  |

|                         |                             |                           |                               |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Felgenreöße vorn</b> | <b>Serienbereifung vorn</b> | <b>Felgenreöße hinten</b> | <b>Serienbereifung hinten</b> |
| 1.85 x 21               | 90/90-21 54S                | 2.50 x 17                 | 120/90-17 64S                 |

| <b>Felge vorn</b> | <b>Alternative Bereifung vorn</b>  | <b>Felge</b> | <b>Alternative Bereifung hinten</b>     |
|-------------------|------------------------------------|--------------|---|
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54T TT K60            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout      |
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout  | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout      |
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 69T Rf. TT K60 M+S Silica |
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54H TL K76            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65H TL K76                |
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54H TL K68            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65H TL K64                |
| 1.85 x 21         | 90/90-21 M/C 54S TT K69            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TT K 74               |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Auflagen:</b> | <b>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</b> |
|------------------|--|

### **Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!**

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 09.03.2011



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co  
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

Thomas Olejnick  
Leiter Entwicklung

Originalstempel und Unterschrift des Händlers  
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der  
Bescheinigung mit dem Original

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01  
Fax: (0 35 29) 51 24 38  
E-mail: [verkauf@reifenwerk-heidenau.de](mailto:verkauf@reifenwerk-heidenau.de)  
<http://www.reifenwerk-heidenau.de>

Geschäftsführender Gesellschafter:  
Dipl.-Ing. Hartmut Wolf

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858

Dresdner Bank AG  
BLZ 850 800 00  
Konto-Nr. 494 630 300